

Eickumer Str. 30.03.2018

Das sind die Punkte, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Dieser Zaun wurde, nach dem höchst defizitären Aufbau und anschließend erfolgter Reklamation, von der aufstellenden Firma korrigiert. Das, was sich dort heute zeigte, ist keine Korrektur.



Was soll das sein?



oder das???



Wer auf derartige Weise einen Amphibienschutzzaun zusammennäht, hat nichts verstanden!



Diese Naht verhindert, dass Amphibien den Zaun mühelos durchwandern können, aber: es macht Arbeit und kostet Zeit

Das können die blöden ehrenamtlichen Amphibienbetreuer machen.



Hier hat jemand gemerkt, die Art des Zusammennähens ist Mist, besser zusätzlich noch kleben.

Am besten hält das – vermutlich sind die Erkenntnisse noch nicht zu jedermann hervorgehoben – wenn man Gras und Stroh mit verklebt. Ich nenne das Zeit, Material und Energieverschwendung oder einfach „blöd gelaufen“.

Ob mit oder ohne Klebeband, blöd gelaufen





In diesen Eimer fallen Amphibien nur, wenn sie ihn gezielt von der Zaun abgewandten Seite umwandern und zufällig treffen. So was ist nicht zu überbietender Schwachsinn.



Dies ist nur ein kleiner Teil dessen, was noch korrigiert werden muß (sozusagen die Korrektur der Korrektur usw. usf.)

Dieser Eimer auf der Südseite hat das Ende meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Amphibienbetreuer besiegelt.